

UNIVERSEEL CONTROLEFORMULIER

Gemeente:	Drechterland
Afdeling:	VTH
Datum en tijdstip controle:	8-2-2024 14:00
In aanwezigheid van:	[Redacted] J

Locatie

Adres:	[Redacted] 3D
Postcode en plaats:	[Redacted] J J
Kadastraal bekend als:	Gem: [Redacted] J Sectie: G [Redacted] J
Bestemmingsplan en functieaanduiding:	Drechterland Zuid Industriefunctie
Type object en toelichting:	Bedrijfspan
Eigenaar object/perceel:	[Redacted] J
Telefoonnummer en e-mailadres eigenaar:	

Controle

Aanleiding controle:	<input type="checkbox"/> Ambtshalve constatering <input type="checkbox"/> Melding, kenmerk: <input type="checkbox"/> Handhavingsverzoek, kenmerk: 949912 <input type="checkbox"/> Tussentijdse controle in procedure, kenmerk: <input type="checkbox"/> Anders
Toelichting aanleiding controle:	Her-controle woonvoorzieningen bedrijfspan
Toegang verschaft en door wie?	<input type="checkbox"/> Ja, door: [Redacted] J <input type="checkbox"/> Nee
Omschrijving waar de controle op gericht is:	woonvoorzieningen bedrijfspan

Constatering(en): <input type="checkbox"/> Waar is de controle op gericht <input type="checkbox"/> Wat zijn de exacte constateringen <input type="checkbox"/> Zijn er aandachtspunten? <input type="checkbox"/> Omschrijving van de potentiële overtredingen (denk hierbij ook aan bouwbesluit etc.) <input type="checkbox"/> Omschrijving verloop controle	<p>Voor de her-controle is er een afspraak gemaakt met de eigenaar. [Redacted] heeft toegang verleend tot het pand. Wij hebben hem verteld dat wij nu een moment opname komen doen van de huidige situatie. [Redacted] vertelde dat de werkzaamheden nu stilliggen doordat zijn [Redacted] J geblesseerd is.</p> <p>Op de begane grond is enkel nog het keukenblok aanwezig(foto 1) De ruimte op de begane grond is verder enkel in gebruik als opslag(foto 2 en 3)</p> <p>Op de verdieping is de eerste ruimte gedemonteerd Hier staan nog enkele spullen (foto 4). De achter ruimte is nog intact maar niet in gebruik (foto 5). Hier is nog een keukenblok aanwezig (foto 6), een badkamer (foto 7) en wasmachine aansluiting (foto 8). De slaapkamers zijn leeg (foto 9 en 10). De indeling is in de bijlage op tekening aangegeven.</p>
---	--

Constateringsfoto's:




Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4





Foto 5

Foto 6

Foto 7

Foto 8



Datum rapportage:	13-2-2024
Naam:	[Redacted] J
Functie:	[Redacted] J
Handtekening:	[Redacted] J

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen