

Van: [redacted] <[redacted]@vrnhn.nl>
Verzonden: 29-11-2022 13:40
Aan: [redacted] <[redacted]@sed-wf.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@sed-wf.nl>
Onderwerp: Rapportage [redacted] n.a.v hercontrole nov 2022

Hoi [redacted]

Hierbij de rapportage.
Jullie ondernemen verder actie toch?

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted] team West-Friesland



Mobiel: 06 [redacted]
Mail: [redacted]@vrnhn.nl

(niet aanwezig op woensdag en vrijdag)

Constateringsrapport Veiligheidsregio Noord-Holland Noord


appartementen arbeidsmigranten



1. Informatie

Kenmerk Dossier	1607MP0038
Datum Beschikking	
Gebruiksfunctie	Gebouwen met een logiesfunctie
Is er een gelijkwaardigheid toegepast.	
Datum Toezicht	15-11-2022
Verantwoordelijke casehouder	[REDACTED]
Inspectie uitgevoerd door	[REDACTED] VRNHN/ [REDACTED] [REDACTED] gemeente SED

2.1. Voldoet niet.

 Voldoet niet.

Hoofdgroep: Vergunning brandveilig gebruik.

Staan op de tekeningen het sluitwerk van de nooduitgangen aangegeven.

Locatie	Regelgeving	Verantwoording	Opdracht	Locatie tekening	Foto
		Bij de omgevingsvergunning brandveilig gebruik zitten tekeningen waarop het sluitwerk van de nooduitgangen niet of onvoldoende zijn aangegeven. Wij adviseren u dit te laten aanpassen.			

Hoofdgroep: Brandmeld- en ontruimingsinstallaties.

Is er een PVE (programma van eisen) gemaakt voor de brandmeld- en ontruimingsinstallaties.

Locatie	Regelgeving	Verantwoording	Opdracht	Locatie tekening	Foto
	Hoofdstuk: 6 Afdeling: 6.5 Artikel: 6.20 Lid: 1	Tijdens het toezicht is geconstateerd dat het programma van eisen van de brandmeld- en ontruimingsinstallaties			

Hoofdstuk: 6 Afdeling: 6.6 Artikel: 6.23 Lid: 1	niet kon worden overlegd.			
--	---------------------------	--	--	--

Is er een geldig CCV- inspectiecertificaat aanwezig.

Locatie	Regelgeving	Verantwoording	Opdracht	Locatie tekening	Foto
	Hoofdstuk: 6 Afdeling: 6.5 Artikel: 6.20 Lid: 6 Hoofdstuk: 6 Afdeling: 6.6 Artikel: 6.23 Lid: 4	Tijdens het toezicht is geconstateerd dat het geldig inspectiecertificaat op grond van het CCV-brandbeveiligingssysteem niet aanwezig is.			

Is het onderhoudsrapport van de brandmeld- en ontruimingsinstallaties aanwezig.

Locatie	Regelgeving	Verantwoording	Opdracht	Locatie tekening	Foto
	Hoofdstuk: 6 Afdeling: 6.5 Artikel: 6.20 Lid: 7 Hoofdstuk: 6 Afdeling: 6.6 Artikel: 6.23	Tijdens het toezicht is geconstateerd dat er geen geldig onderhoudsdocument van de brandmeld- en ontruimingsinstallaties in het logboek aanwezig is.			

Lid: 5				
--------	--	--	--	--

Hoofdgroep: Oriëntatie verlichting / Noodverlichting.

Wordt er onderhoud verricht aan de noodverlichting.

Locatie	Regelgeving	Verantwoording	Opdracht	Locatie tekening	Foto
	Hoofdstuk: 1 Paragraaf: 1.4 Artikel: 1.16 Lid: 1	Tijdens het toezicht is geconstateerd dat niet kon worden aangetoond dat de noodverlichting adequaat wordt beheerd en of gecontroleerd of onderhouden.			

Hoofdgroep: Brandscheiding.

Voldoen de brandwerende doorvoeringen in de brandscheidingen.

Locatie	Regelgeving	Verantwoording	Opdracht	Locatie tekening	Foto

	Hoofdstuk: 1 Paragraaf: 1.4 Artikel: 1.16 Lid: 2	Tijdens het toezicht is geconstateerd dat de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van de doorvoering in de brandwerende scheiding afwijkt van de vergunning, dan wel niet voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.		
--	---	---	--	--



Zijn de brandwerende deuren zelfsluitend uitgevoerd.

Locatie	Regelgeving	Verantwoording	Opdracht	Locatie tekening	Foto

Hoofdgroep: Operationele voorbereiding.

Worden er poorten/deuren automatisch ontgrendeld bij een alarmering.






Locatie	Regelgeving	Verantwoording	Opdracht	Locatie tekening	Foto
		Niet bekend			



2.2. Voldoet

 Voldoet			
Hoofdgroep		Vergunning brandveilig gebruik.	
		Komt het gebruik overeen met de vergunning brandveilig gebruik.	Hoofdstuk: 2 Afdeling: Verbodsbepalingen Paragraaf: 2.1 Artikel: 2.1. Lid: 1 d en e
		Zijn er tekeningen van alle bouwlagen.	
		Komen de tekeningen overeen met de huidige situatie.	
		Is de oppervlakte per bouwlaag aangegeven.	
		Is het maximaal aantal personen aangegeven.	
		Staan op de tekeningen alle brandscheidingen aangegeven.	
		Staan op de tekeningen alle vluchtroutes aangegeven.	
		Staan op de tekening de draairichting en de zelfsluitendheid van de deuren aangegeven.	
		Staan op de tekeningen de noodverlichtingen per ruimte aangegeven.	

	✓	Staat op de tekening de plaats van de brandmeldcentrale en of brandmeldpaneel aangegeven.	
	✓	Staan op de tekeningen alle blusmiddelen aangegeven.	
Hoofdgroep		Brandmeld- en ontruimingsinstallaties.	
	✓	Heeft het pand de juiste brandmeld- en ontruimingsinstallaties / omvang.	Hoofdstuk: 6 Afdeling: 6.5 Artikel: 6.20 Lid: 1 Hoofdstuk: 6 Afdeling: 6.6 Artikel: 6.23 Lid: 1
	✓	Is het logboek brandmeld- en ontruimingsinstallaties aanwezig.	Hoofdstuk: 6 Afdeling: 6.5 Artikel: 6.20 Lid: 7 Hoofdstuk: 6 Afdeling: 6.6 Artikel: 6.23 Lid: 3
	✓	Is het ontruimingsplan aanwezig op de locatie.	Hoofdstuk: 6 Afdeling: 6.6 Artikel: 6.23 Lid: 6
Hoofdgroep		Oriëntatie verlichting / Noodverlichting.	

	✓	Is er noodverlichting aanwezig in het object.	Hoofdstuk: 6 Afdeling: 6.1 Artikel: 6.3
Hoofdgroep		Vluchtroutes.	
	✓	Voldoet de vluchtrouteaanduiding van de vluchtroute in de verkeersruimte / ruimte > 50 personen.	Hoofdstuk: 6 Afdeling: 6.6 Artikel: 6.24 Lid: 1
	✓	Voldoen de draairichtingen van de deuren in vluchtroute.	Hoofdstuk: 6 Afdeling: 6.6 Artikel: 6.25
	✓	Voldoet het hang- en sluitwerk van de deuren in vluchtroutes.	Hoofdstuk: 6 Afdeling: 6.6 Artikel: 6.25 Hoofdstuk: 7 Afdeling: 7.2 Artikel: 7.12 Lid: 1
	✓	Worden de vluchtroutes niet belemmerd door obstakels.	Hoofdstuk: 7 Afdeling: 7.2 Artikel: 7.16
	✓	Voldoet het overbruggen van het hoogteverschil in de vluchtroute aan de eïssen.	Hoofdstuk: 2 Afdeling: 2.4
	✓	Voldoet de capaciteit van de vluchtroutes.	Hoofdstuk: 2 Afdeling: 2.12 Paragraaf: 2.12.1 Artikel: 2.108

			Hoofdstuk: 2 Afdeling: 2.12 Paragraaf: 2.12.1 Artikel: 2.108a Hoofdstuk: 2 Afdeling: 2.12 Paragraaf: 2.12.2 Artikel: 2.118
Hoofdgroep		Blusmiddelen.	
		Zijn de blusmiddelen goed zichtbaar.	Hoofdstuk: 6 Afdeling: 6.7 Artikel: 6.33
		Zijn de brandslanghaspels goedgekeurd.	Hoofdstuk: 1 Paragraaf: 1.4 Artikel: 1.16 Lid: 1
		Voldoen de keuringsdata van de kleine blusmiddelen.	Hoofdstuk: 6 Afdeling: 6.7 Artikel: 6.31 Lid: 4
		Worden de blusmiddelen belemmerd.	Hoofdstuk: 7 Afdeling: 7.2 Artikel: 7.16
Hoofdgroep		Brandscheiding.	
		Voldoet de omvang van de brandcompartimenten.	Hoofdstuk: 2 Afdeling: 2.10 Paragraaf: 2.10.1

		<p>Artikel: 2.83 Hoofdstuk: 2 Afdeling: 2.10 Paragraaf: 2.10.2 Artikel: 2.89</p>
	<p> Voldoet het glas in de brandscheidingen.</p>	<p>Hoofdstuk: 2 Afdeling: 2.11 Paragraaf: 2.11.2 Artikel: 2.100 Hoofdstuk: 2 Afdeling: 2.10 Paragraaf: 2.10.1 Artikel: 2.84 Hoofdstuk: 2 Afdeling: 2.10 Paragraaf: 2.10.2 Artikel: 2.90 Hoofdstuk: 2 Afdeling: 2.11 Paragraaf: 2.11.1 Artikel: 2.94</p>
	<p> Voldoet de brandwerende deur in de brandscheidingen.</p>	<p>Hoofdstuk: 2 Afdeling: 2.11 Paragraaf: 2.11.2 Artikel: 2.100 Hoofdstuk: 2 Afdeling: 2.10 Paragraaf: 2.10.1 Artikel: 2.84 Hoofdstuk: 2</p>

			Afdeling: 2.10 Paragraaf: 2.10.2 Artikel: 2.90 Hoofdstuk: 2 Afdeling: 2.11 Paragraaf: 2.11.1 Artikel: 2.94
	<input checked="" type="checkbox"/>	Wordt de zelfsluitendheid van de brandwerende deuren gehinderd.	Hoofdstuk: 7 Afdeling: 7.1 Artikel: 7.3
Hoofdgroep		Operationele voorbereiding.	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Is er een toereikende bluswater voorziening in de omgeving voor het gebouw.	Hoofdstuk: 6 Afdeling: 6.7 Artikel: 6.30
	<input checked="" type="checkbox"/>	Is het bouwwerk voldoende benaderbaar voor hulpdiensten.	Hoofdstuk: 6 Afdeling: 6.8 Artikel: 6.37

2.5. Opmerkingen

Het onderhoudsrapport van het jaarlijks onderhoud van de brandmeldinstallatie behoort digitaal te worden aangeleverd;

De brandmeldinstallatie dient voorzien te zijn van een inspectiecertificaat volgens het CCV systeem;

Het onderhoudsrapport van de nood en transparantverlichting dient aanwezig te zijn;

Er was geen trap aanwezig waardoor we de CV installatie niet konden controleren op jaarlijks onderhoud. Dit dient aangetoond te worden;

Het logboek van de brandmeldinstallatie dient compleet aanwezig te zijn.

Alle doorvoeringen door brandscheidingen zullen brandwerend moeten worden afgedicht door een gecertificeerd bedrijf. Dit moet aangetoond worden.

Het ontruimingsplan dient digitaal te worden aangeleverd; instructie hangt aan de muur maar een plan graag aanleveren.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen