

UNIVERSEEL CONTROLEFORMULIER

Gemeente:	Drechterland
Afdeling:	VTH
Datum en tijdstip controle:	8-2-2024 14:20
In aanwezigheid van:	[Redacted] J

Locatie

Adres:	[Redacted] J
Postcode en plaats:	[Redacted] J
Kadastraal bekend als:	Gem: [Redacted] J
Bestemmingsplan en functieaanduiding:	Drechterland-Zuid bedrijfsfunctie J
Type object en toelichting:	bedrijfspan
Eigenaar object/perceel:	[Redacted] J
Telefoonnummer en e-mailadres eigenaar:	

Controle

Aanleiding controle:	<input type="checkbox"/> Ambtshalve constatering <input type="checkbox"/> Melding, kenmerk: <input type="checkbox"/> Handhavingsverzoek, kenmerk: 37352 <input type="checkbox"/> Tussentijdse controle in procedure, kenmerk: <input type="checkbox"/> Anders
Toelichting aanleiding controle:	Her-controle woonvoorzieningen
Toegang verschaft en door wie?	<input type="checkbox"/> Ja, door: [Redacted] J <input type="checkbox"/> Nee
Omschrijving waar de controle op gericht is:	Aanwezigheid woonvoorzieningen

Constatering(en): <input type="checkbox"/> Waar is de controle op gericht <input type="checkbox"/> Wat zijn de exacte constateringen <input type="checkbox"/> Zijn er aandachtspunten? <input type="checkbox"/> Omschrijving van de potentiële overtredingen (denk hierbij ook aan bouwbesluit etc.) <input type="checkbox"/> Omschrijving verloop controle	<p>Voor de her-controle is er een afspraak gemaakt met de eigenaar. J</p> <p>heeft toegang verleend tot het pand. Wij hebben [Redacted] J verteld dat wij nu een moment opname komen doen van de huidige situatie. J</p> <p>vertelde dat de werkzaamheden nu stilliggen doordat [Redacted] J [Redacted] J geblesseerd is.</p> <p>Op de begane grond zijn enkel een toilet(foto 1) en een wasbak(foto 2) aanwezig. De ruimte op de begane grond is verder enkel in gebruik als opslag(foto 3)</p> <p>Op de verdieping is de grote ruimte zo goed als leeg (foto 4). De ruimte naast de trap is nog intact maar niet in gebruik (foto 5), er staat nog wel een bed, maar alles ligt nog precies zoals op de foto's van 15 november 2021. Het keukenblok met kookplaat is nog aanwezig (foto 6), evenals de badkamer (foto 7). De indeling is in de bijlage op tekening aangegeven.</p> <p>Op de tekening staat geen riool aansluiting, ook is deze bij de afdeling realisatie niet bekend.</p>
---	---

Constateringsfoto's:




Foto 1






Foto 2

Foto 3

Foto 4

		Foto 5
		Foto 6
		Foto 7

Datum rapportage:	13-2-2024
Naam:	
Functie:	
Handtekening:	

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen