

**Rapportage asbestinventarisatie  
conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering**

**Projectnummer: 2024255**



**Bedrijfsruimte aan de Breedstraat 68 te Enkhuizen**

Opdrachtgever :  Enkhuizen

Versie : 1  
Datum onderzoek : 7 december 2024  
Datum rapportage : 18 december 2024  
Rapportage geldig tot : 18 december 2027

Paraaf technisch eindverantwoordelijke



## I. TITELBLAD

### Projectgegevens

Adres : Breedstraat 68  
Postcode en plaats : 1601KE Enkhuizen  
Projectnummer : 2024255 Versie (1)

### Opdrachtgever

Naam :   
Adres :   
Postcode en plaats :  Enkhuizen  
Contactpersoon : .

### Uitvoerend inventarisatiebureau

Naam : B&A Asbestinventarisaties  
Certificaatnummer Ascert : 01-D010.055.01  
Adres : Molenweg 6A  
Postcode en plaats : 1646WK te Ursem  
Telefoonnummer :   
Website :   
Email : info@asbestmail.nl

### Uitvoerend inventariseerder (DIA)

Naam :   
DIA (SCA-code) : 04E-070122140794

### Technisch eindverantwoordelijke (DIA)

Naam :   
DIA (SCA-code) : 04E-070122140794

### Omschrijving van de onderzochte bouwkundige eenheid

- Gehele Bouwwerk of object

### Doel van het onderzoek

- Bouwwerk wordt gerenoveerd

### Geldigheid rapportage

Deze rapportage is maximaal 3 jaar geldig na ondertekening, mits het rapport aansluit bij de actuele situatie en de geldende regelgeving.

## Inhoudsopgave

|          |                                                                                        |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Samenvatting.....</b>                                                               | <b>4</b>  |
| <b>2</b> | <b>Omschrijving van de opdracht.....</b>                                               | <b>5</b>  |
| 2.1      | Aanleiding onderzoek.....                                                              | 5         |
| 2.1.1    | Algemene beperking .....                                                               | 5         |
| 2.1.2    | Beperkingen specifiek geldend voor dit project.....                                    | 6         |
| 2.1.3    | Niet onderzochte ruimten.....                                                          | 6         |
| 2.2      | Uitvoering, autorisatie en eerder opgestelde revisies.....                             | 6         |
| <b>3</b> | <b>Methoden .....</b>                                                                  | <b>7</b>  |
| <b>4</b> | <b>Resultaten.....</b>                                                                 | <b>8</b>  |
| 4.1      | Bevindingen vooronderzoek .....                                                        | 8         |
| 4.2      | Bevindingen visuele inspectie.....                                                     | 9         |
| 4.3      | Indeling in risicoklassen .....                                                        | 10        |
| <b>5</b> | <b>Bijlagen.....</b>                                                                   | <b>11</b> |
| 5.1      | Beknopt verslag vooronderzoek .....                                                    | 12        |
| 5.2      | Integrale opname analysecertificaten.....                                              | 13        |
| 5.3      | De oorspronkelijke toepassingrelateerde output van de SMA-rt risicoklassebepaling..... | 14        |
| 5.4      | Overige projectfoto's .....                                                            | 15        |
| 5.5      | Procescertificaat asbestinventarisatie .....                                           | 17        |
| 5.6      | Bouwtekeningen, plattegronden en/of schetsen .....                                     | 19        |

## 1 Samenvatting

In opdracht van [REDACTED] is door de medewerkers van B&A Asbestinventarisaties een asbestinventarisatie uitgevoerd aan de Breedstraat 68 te Enkhuizen. Het onderzoek is uitgevoerd op 7 december 2024 conform de eisen zoals is vastgelegd in het werkveldspecifieke certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering.

Het onderzoek betreft het gehele bouwwerk of gehele object en is geschikt voor renovatie en totaal sloop.

Bouwwerk wordt gerenoveerd

Deze rapportage is geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop.

Tijdens de inventarisatie zijn de volgende asbesthoudende toepassingen waargenomen:

Tabel 1: samenvatting asbesthoudende toepassingen.

| Nummer                                            | Omschrijving | Ruimte | Risico-klasse | Afmeting | Aanbeveling |
|---------------------------------------------------|--------------|--------|---------------|----------|-------------|
| Er zijn geen asbesthoudende bronnen geconstateerd |              |        |               |          |             |

**Bestaat er een redelijk vermoeden tot verborgen asbesthoudende materialen welke alleen middels het uitvoeren van destructieve onderzoekshandelingen in kaart gebracht kunnen worden.**

- ☒ Nee, er bestaat geen vermoeden tot verborgen asbesthoudende materialen in de constructie van het onderzochte object
- ☐ Ja, aanvullend onderzoek voorafgaand aan sloop of renovatie is noodzakelijk (zie 2.1.2 beperkingen specifiek geldend voor dit project, tabel 2).



## **2 Omschrijving van de opdracht**

### **2.1 Aanleiding onderzoek**

De aanleiding van het onderzoek is dat de bedrijfsruimte wordt gerenoveerd en krijgt een woonbestemming aan de Breedstraat 68 te Enkhuizen. In opdracht van [REDACTED] J ontvingen wij op 4 december 2024 opdracht tot het uitvoeren van een asbestinventarisatie conform de eisen zoals vastgelegd in het certificatieschema voor de Procecertificaten Asbestinventarisatie.

Het opstellen van een asbestinventarisatie rapport is een verplichting op grond van het Asbestverwijderingsbesluit.

#### **2.1.1 Algemene beperking**

Deze inventarisatie is met de grootst mogelijke zorg en nauwkeurigheid uitgevoerd door deskundige en gekwalificeerde medewerkers welke minimaal in bezit zijn van de wettelijk vereiste opleidingen en certificaten.

Met de uitvoering van de asbestinventarisatie is, op basis van de verstrekte opdracht, door B&A Asbestinventarisaties een inspanningsverplichting geleverd op basis van kennis en ervaring om de in het onderzoeksgebied aanwezige asbesthoudende en asbestverdachte materialen te detecteren en in kaart te brengen. Ondanks een zorgvuldige werkwijze en de inzet van gekwalificeerd personeel kan niet volledig worden uitgesloten dat bij onderhouds-, verbouwings-, en/of sloopwerkzaamheden asbesthoudende materialen worden aangetroffen welke tijdens het onderzoek niet zijn opgemerkt. Achter asbesthoudende en/of asbestverdachte toepassingen wordt op voorhand geen onderzoek verricht.

Daarnaast betreft het in deze rapportage omschreven onderzoek een momentopname van de situatie zoals deze tijdens de inventarisatie is aangetroffen. B&A Asbestinventarisaties is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor wijzigingen van de bevindingen en de onderzoekslocatie die aangebracht zijn na de datum van het uitgevoerde onderzoek.

Indien tijdens sloop of verwijderingswerkzaamheden aanvullende, asbestverdachte materialen worden aangetroffen draagt B&A Asbestinventarisaties hiervoor geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de verwijderingskosten. De verdachte toepassing dient gemeld te worden bij het bevoegd gezag, certificerende instelling en bij B&A Asbestinventarisaties. De toepassing zal aanvullend in kaart worden gebracht en middels een aanvullende wettelijke procedure afgehandeld worden. De belanghebbende worden over de uitkomst van deze procedure geïnformeerd.

### 2.1.2 Beperkingen specifiek geldend voor dit project

De uitgevoerde inventarisatie heeft betrekking op het Bouwwerk. Tijdens dit onderzoek zijn de onderstaande beperkingen vastgesteld.

Tabel 2: redelijk vermoeden tot verborgen asbesthoudende materialen en niet onderzochte onderdelen

| Constructiedeel | Toepassing | Asbest vermoeden | Reden vermoeden | Aanvullend onderzoek |
|-----------------|------------|------------------|-----------------|----------------------|
| n.v.t           |            |                  |                 |                      |

### 2.1.3 Niet onderzochte ruimten

Tijdens dit onderzoek zijn de volgende de ruimten niet onderzocht.

Tabel 3: niet onderzochte ruimten

| Niet onderzochte ruimte(n)             | Opmerkingen       |
|----------------------------------------|-------------------|
| Onder de betonvloeren van het Bouwwerk | Niet toegankelijk |

## 2.2 Uitvoering, autorisatie en eerder opgestelde revisies

De werkzaamheden zijn conform de eisen zoals gesteld in het Procescertificaat Asbestinventarisatie uitgevoerd. B&A Asbestinventarisaties is in het bezit van het vereiste procescertificaat uitgegeven door TÜV Nederland. B&A Asbestinventarisaties en haar medewerkers hebben geen enkel belang bij de resultaten van dit onderzoek. Deze rapportage wordt niet openbaar gemaakt zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Dit rapport mag, zonder toestemming van de auteur, niet anders dan in zijn geheel en in kleur worden gereproduceerd.

De asbestinventarisatie is op 7 december 2024 uitgevoerd door  (04E-070122140794). De rapportage is intern geautoriseerd op 18 december 2024 door  (04E-070122140794).

Tabel 4: rapport revisie tabel

| Versie                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Omschrijving | Datum            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| V1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Definitief   | 18 december 2024 |
| De laatste versie is de geldende versie, voor vragen omtrent de geldigheid van dit rapport kunt u zich wenden tot B&A Asbestinventarisaties. Uw vraag kunt u per e-mail stellen via <a href="mailto:info@asbestmail.nl">info@asbestmail.nl</a> onder vermelding van het projectnummer en uw specifieke vraag. |              |                  |

### 3 Methoden

Aan de hand van de verkregen informatie over de te onderzoeken locatie is een projectspecifiek inventarisatieplan opgesteld.

Een gecertificeerd medewerker van B&A Asbestinventarisaties, welke minimaal in het bezit is van het certificaat Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA), zal woning en het gebied dat na de asbestverwijdering van de asbesthoudende materialen visueel geïnspecteerd wordt als onderdeel van de eindbeoordeling (met uitzondering van de eventuele transitroute) op locatie inventariseren op asbestverdachte materialen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van handgereedschap. Van alle materialen welke mogelijk asbest zouden kunnen bevatten worden materiaalmonsters genomen. Eventuele monsternamepunten zullen fotografisch worden vastgelegd. Van de aangetroffen asbestverdachte materialen zullen de exacte locatie, het soort materiaal, de bevestiging en de afmetingen bepaald worden. Alle asbestverdachte materialen worden bemonsterd met gebruik van daarvoor geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen en toepassing maatregelen zodat vezelemisatie wordt voorkomen. Na de monstername wordt de locatie van monstername gereinigd. De monsters worden afzonderlijk gecodeerd. Materiaalmonsters worden voorzien van de code M, kleefmonsters van de code K en luchtmonsters van de code L.

Van technische installaties zoals verwarmingsapparatuur en electra-gerelateerde componenten en dergelijke worden doorgaans geen materiaalmonsters genomen. Van eventueel aangetroffen verwarmingsapparatuur en componenten worden indien aanwezig het merk, typenummer en bouwjaar vastgelegd. Aan de hand van diverse literatuur kan van een groot aantal installaties, apparatuur en componenten worden achterhaald of deze oorspronkelijk asbesthoudende materialen bevatten. Indien adequate productinformatie ontbreekt kunnen deze installaties, apparatuur en componenten op basis van kennis en ervaring van de inspecteur als asbestverdacht worden aangemerkt.

Indien tijdens de inventarisatie een ernstige verontreiniging van asbesthoudende materialen wordt aangetroffen, welke een direct risico oplevert voor bewoners/gebruikers van het gebouw of constructie, wordt de opdrachtgever hierover direct ingelicht. Afhankelijk van de situatie wordt het onderzoek uitgebreid met kleefmonsters, indien de kleefmonsters asbest bevatten dan zal er een aanbeveling tot een NEN 2991 onderzoek worden gegeven. Dit is een risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt.

Alle bemonsterde asbestverdachte materialen zullen worden geanalyseerd door een laboratorium in het bezit van het vereiste accreditatie voor testlaboratoria, vastgelegd in NEN-EN-ISO/EC 17025:2005.

De monsters worden door het laboratorium geanalyseerd op aanwezigheid van de zes voorkomende asbestsoorten (crocidoliet, amosiet, chrysotiel, tremoliet, anthophylit en actinoliet).

Het laboratorium beoordeelt de binding van het materiaal, de hechtgebondenheid. De door het laboratorium vastgestelde binding kan, ten gevolge van monstername, afwijken van de in de rapportage aangegeven binding van de asbesthoudende toepassing. De door de onderzoeker aangegeven mate van hechtgebondenheid is derhalve bepalend. Indien het materiaal als niet hechtgebonden wordt aangemerkt houdt dit in dat er onder normale toepassings- en gebruiksomstandigheden asbestvezels vrij (kunnen) komen. Bij hechtgebonden materiaal is de kans op vezelemisatie onder normale toepassings- en gebruiksomstandigheden minimaal. De hechtgebondenheid van het materiaal bepaalt mede de wijze van saneren in een later stadium, de zogenaamde risicoklasse-indeling (SMA-rt).



## 4 Resultaten

### 4.1 Bevindingen vooronderzoek

Voorafgaand aan de inventarisatie is vooronderzoek uitgevoerd. Het vooronderzoek bestaat uit het raadplegen van informatie verstrekt door de opdrachtgever en het opvragen van (oorspronkelijke) bouwtekeningen, verbouwtekeningen en documenten van eerder uitgevoerde asbestsaneringen. Indien mogelijk worden (ex-)gebruikers van het te onderzoeken object geïnterviewd teneinde informatie te verkrijgen over het gebruik van asbesthoudende materialen in het object. De bevindingen van het vooronderzoek zijn opgenomen in het projectspecifiek inventarisatieplan.

De bevindingen uit het vooronderzoek zijn tijdens het onderzoek gecontroleerd. In onderstaande tabel zijn de resultaten samengevat weergegeven. In bijlage 5.1 is een uitgebreid verslag opgenomen van alle inspanningen die verricht zijn aangaande het vooronderzoek.

**Tabel 4: bevindingen vooronderzoek asbestinventarisatie**

| Informatie eventuele asbesthoudende materialen en toepassingen verkregen uit beschikbare tekeningen, interview met de opdrachtgever, eigenaar, gebruikers of eventuele ex-gebruikers of overig verkregen informatie van het te onderzoeken object |                                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| Mogelijke toepassing                                                                                                                                                                                                                              | Aangetroffen tijdens onderzoek | Toepassing |
| Geen toepassing bekend                                                                                                                                                                                                                            | n.v.t                          | n.v.t.     |




#### 4.2 Bevindingen visuele inspectie

Zoals eerder beschreven zijn de tijdens de inventarisatie waarneembare asbestverdachte materialen waar mogelijk bemonsterd en in kaart gebracht (bijlage 5.6). Van eventueel aangetroffen verwarmingsapparatuur en electra-gerelateerde componenten wordt indien mogelijk, op basis van documentatie en literatuur, vastgesteld of deze asbesthoudende onderdelen bevatten.

Indien er tijdens het onderzoek asbesthoudende, asbestverdachte of asbestgelijkende toepassingen zijn aangetroffen worden deze in de navolgende bronbladen gedetailleerd beschreven. De bronbladen omschrijven alle aangetroffen asbestverdachte en asbesthoudende materialen, toepassingen apparatuur en componenten. De bemonsterde materialen welke na analyse geen asbest blijken te bevatten zijn eveneens in de bronbladen opgenomen. Het betreft asbestvrije materialen welke grote visuele overeenkomsten tonen met asbesthoudende materialen en toepassingen waarvan bekend is dat deze asbest kunnen bevatten. De bronnummers komen overeen met de bronnummers in bijlage 5.6. Alle asbesthoudende toepassingen worden met rood gemarkeerd en asbestvrije toepassingen worden met groen gemarkeerd.

##### **Inspectie gebied;**

Het inspectiegebied is 5 meter uit het Bouwwerk of Object – muur/wand of tot Erfgrens.



### 4.3 Indeling in risicoklassen

Van iedere aangetroffen asbesttoepassing is de risicoklasse ten behoeve van saneren bepaald. Hiervoor is gebruik gemaakt van de SMA-rt database. Deze database is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geïntroduceerd voor het vaststellen van de risicoklasse. De risicoklasse-indeling (SMA-rt) bevat informatie over de te hanteren werkmethode bij verwijdering van de asbesthoudende materialen.

De risicoklasse-indeling wordt deels bepaald door de gemeten typen asbest en de gemeten percentages asbestvezels in de bemonsterde materialen. Uit advies van de Gezondheidsraad blijkt dat blootstelling aan amfiboolasbest tot een groter risico op asbestziekten kan leiden. De te hanteren risicoklasse voor serpentijnasbest (chrysotiel) kan derhalve verschillen van de te hanteren risicoklasse voor amfiboolasbest (amosiet, crocidoliet, actinoliet, tremoliet en anthophylliet).

Behoudens bovengenoemde is tevens de aard van het asbesthoudende materiaal, de hoeveelheid aangetroffen asbesthoudend materiaal, de hechtgebondenheid en de bevestigingswijze van belang voor het bepalen van de te hanteren risicoklasse.

In onderstaande tabel zijn de grenswaarden behorend bij de verschillende typen risicoklasse weergegeven:

Tabel 5: risicoklasse

| Type asbest              | Risicoklasse 1                | Risicoklasse 2                                                                                                                                                               | Risicoklasse 2A                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chrysotiel               | < 2.000 vezels/m <sup>3</sup> | ≥ 2.000 vezels/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                         |
| Amfibool                 | < 2.000 vezels/m <sup>3</sup> | -                                                                                                                                                                            | ≥ 2.000 vezels/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                             |
| Chrysotiel + Amfibool    | < 2.000 vezels/m <sup>3</sup> | ≥ 2.000 (AMF < 2.000 vezels/m <sup>3</sup> )                                                                                                                                 | ≥ 2.000 (AMF > 2.000 vezels/m <sup>3</sup> )                                                                                                                                                              |
| Vrijgave conform NEN2990 | Visuele inspectie             | Visuele inspectie + luchtmeting (2 uren meting)<br><br><i>Voor vrijgave in buitensituaties dient uitsluitend een visuele inspectie conform NEN2990 te worden uitgevoerd.</i> | Visuele inspectie + kleefmonsternamen (SEM) luchtmeting (4 uren meting SEM)*<br><br><i>Voor vrijgave in buitensituaties dient uitsluitend een visuele inspectie conform NEN2990 te worden uitgevoerd.</i> |

\* Voor risicoklasse 2A zijn uitzonderingen bepaald. SMA-rt geeft aan of er sprake is van een uitzondering. In dit geval vindt de eindmeting plaats door middel van een 2-uren meting en visuele vrijgave. Op de SMART blijft wel de vermelding 2A van toepassing.

Bepalende factoren bij het vaststellen van de risicoklasse-indeling zijn onder andere de aard van het asbesthoudende materiaal, de hechtgebondenheid en de wijze waarop de toepassing verwijderd kan worden. De risicoklasse-indeling (SMA-rt) bevat informatie over de te hanteren werkmethode bij verwijdering van de asbesthoudende materialen. Indien de verwijderingsmethode afwijkt van de methode zoals in de SMA-rt beschreven kan dit mogelijk leiden tot een andere risicoklasse-indeling dan vermeld in deze rapportage. Het asbestverwijderingsbedrijf of de aannemer dient in een dergelijk geval contact op te nemen met B&A Asbestinventarisaties.

De te hanteren risicoklasse-indeling voor de verwijdering van de aangetroffen asbesthoudende materialen is vermeld onder kolom 4 van tabel 1 en in toepassingenoverzicht. De SMA-rt output met daarop de bijbehorende saneringsmethode is bijgevoegd als bijlage 5.3.

## 5 Bijlagen

Het volledige overzicht met bijlagen wordt in het werkveldspecifieke certificatieschema voor de Procecertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering. Het is mogelijk dat een aantal vermelde bijlagen voor dit rapport niet van toepassing zijn. In dit geval wordt op de titelbladen 'N.v.t.' vermeld.

## 5.1 Beknopt verslag vooronderzoek

| Inspanningen geleverd met betrekking tot vooronderzoek                                                  |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Heeft de opdrachtgever, voorafgaand aan het onderzoek, historische (bouw) gegevens aangeleverd          | Ja                                                                                   |
| Zijn er tekeningen beschikbaar                                                                          | Ja                                                                                   |
| Welke relevante informatie kan er uit de beschikbare tekeningen worden gehaald                          | Oppervlakte                                                                          |
| In welk jaartal of welke periode is het te inventariseren bouwwerk, object of de installatie gebouwd    | 1873                                                                                 |
| Interview                                                                                               |                                                                                      |
| Gesproken met                                                                                           |  J |
| Bevindingen                                                                                             | Tijdens het onderzoek zijn er geen Asbestverdachte materialen waargenomen            |
| Overige verkregen informatie                                                                            |                                                                                      |
| Zijn er eerdere asbestinventarisaties uitgevoerd                                                        | Niet bekend                                                                          |
| Welke relevante informatie kan er uit eerder opgestelde inventarisatierapporten worden gehaald          | Niet bekend                                                                          |
| Zijn er in het verleden asbesthoudende materialen uit het bouwwerk, object of de installatie verwijderd | Niet bekend                                                                          |
| Hebben er in het verleden verbouwingen of renovaties plaatsgevonden                                     | Niet bekend                                                                          |
| Overige geraadpleegde bronnen                                                                           | Bagviewer                                                                            |

### Conclusie;

Het onderzoek betreft het gehele Bouwwerk en is volledig uitgevoerd.

Het bouwwerk heeft een bestemming bedrijfruimte en zal worden omgezet naar een woonbestemming.

Er zijn geen Asbestverdachte toepassingen waargenomen in of aan het bouwwerk.



## **5.2 Integrale opname analysecertificaten**

N.v.t.

### **5.3 De oorspronkelijke toepassingrelateerde output van de SMA-rt risicoklassebepaling**

N.v.t.

#### 5.4 Overige projectfoto's



Platdak bedekking is niet verdacht




Dak beschot geïsoleerde dakplaat en met dakpannen gedekt



Zolder en dakconstructie is van hout








Begane grondvloer is van beton



Muren en schoorsteen zijn van steen



Plafond van hout



## 5.5 Procescertificaat asbestinventarisatie

**TÜVNORD**

Pagina 1 van 2

# Procescertificaat Asbestinventarisatie

### Certificaathouder

B&A Asbestinventarisaties  
Molenweg 6A  
1646 WK Ursem  
Telefoon: 06 - 18918184

E-mail: [info@asbestmail.nl](mailto:info@asbestmail.nl)  
Contactpersoon: Dhr. B. van Horick  
Inschrijving KvK: 37069879

stichting  
**Ascert**

### Verklaring van uitgifte

Dit procescertificaat is, op basis van het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering als bedoeld in de artikelen 4.27 en 4.28 van de Arbeidsomstandighedenregeling, afgegeven door TÜV NORD Nederland conform het actuele certificatiereglement van TÜV NORD Nederland.

TÜV NORD Nederland verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het proces van het inventariseren van asbest of asbesthoudende producten, voorafgaand aan:

1. het geheel of gedeeltelijk afbreken of uit elkaar nemen van bouwwerken, met uitzondering van grondwerken, of objecten waarin asbest of asbesthoudende producten is respectievelijk zijn verwerkt;
2. het verwijderen van asbest of asbesthoudende producten uit de bouwwerken of objecten;
3. het opruimen van asbest of asbesthoudende producten die ten gevolge van een incident zijn vrijgekomen;

wordt uitgevoerd volgens de eisen voor het inventariseren van asbest van het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering vastgesteld op 1 juni 2023.

Voor TÜV NORD Nederland

  
Dhr. E.W.A.C. Franken  
Algemeen directeur

Voor de geldigheid van dit procescertificaat wordt verwezen naar het SCA Certificaatregister op [www.ascert.nl](http://www.ascert.nl)

### Certificatie-instelling

TÜV NORD Nederland B.V.  
Ekkersrijt 4401  
5692 DL Son en Breugel  
Telefoon: 0499-339500  
E-mail: [info-nl@tuv-nord.com](mailto:info-nl@tuv-nord.com)  
Website: [www.tuv.nl](http://www.tuv.nl)

Identificatiecode SZW-  
aanwijzingsbeschikking:  
2023-0000446094



CI- certificaatnummer 28624-2.4  
SCA-code 01-D010.055.01  
Datum eerste certificatie 01-07-2019  
Certificaat geldig van 25-08-2023  
Certificaat geldig tot 01-07-2025

Dit procescertificaat bestaat uit twee pagina's.  
**Nadruk verboden**

**TÜVNORDGROUP**

**TUVNORD**

Pagina 2 van 2

## Procescertificaat Asbestinventarisatie

### Verplichtingen voor de certificaathouder

De certificaathouder:


1. blijft gedurende de looptijd van het procescertificaat voldoen aan de relevante eisen uit het certificatieschema;
2. verleent medewerking aan beoordelingen door de certificerende instelling;
3. stuurt een ongeldig geworden procescertificaat terug aan de certificerende instelling, binnen veertien dagen na een aangetekend verzoek hiertoe; en
4. geeft wijzigingen als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering, door aan de certificerende instelling.

| Certificatie-instelling                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TUV NORD Nederland B.V.<br>Ekkersrijt 4401<br>5692 DL Son en Breugel<br>Telefoon: 0499-339500<br>E-mail: info-nl@tuv-nord.com<br>Website: www.tuv.nl | Identificatiecode SZW-<br>aanwijzingsbeschikking:<br>2023-0000446094<br>  | CI- certificaatnummer 28624-2.4<br>SCA-code 01-D010.055.01<br>Datum eerste certificatie 01-07-2019<br>Certificaat geldig van 25-08-2023<br>Certificaat geldig tot 01-07-2025 |

Dit procescertificaat bestaat uit twee pagina's.  
**Nadruk verboden**

**TUVNORDGROUP**

## 5.6 Bouwtekeningen, plattegronden en/of schetsen



### Breedstraat 68, Enkhuizen

#### Samenvatting

##### Adres

Breedstraat 68  
1601 KE ENKHUIZEN

##### Gebruiksdoel

Industriefunctie  
Winkelfunctie

##### Oorspronkelijk bouwjaar

1873

##### Status

Naamgeving uitgegeven

##### Oppervlakte

189m<sup>2</sup>

##### Gemeente

Enkhuizen

#### Pand

##### Identificatienummer


[0388100000207855](#)

##### Oorspronkelijk bouwjaar

1873

##### Status

Pand in gebruik



## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen